

PRÜFBERICHT**der akkreditierten Prüfstelle
TÜV - Nr.: M/MG3-W/15-001
Einzelprüfung****TÜV AUSTRIA
SERVICES GMBH****Geschäftsstelle:**
Deutschstraße 10
1230 Wien
Telefon:
+43(0)1 610 91-0
Fax: DW 6505
pzw@tuv.at**Geschäftsbereich:**
Medizintechnik/
Nachrichtentechnik/ EMV**Ansprechpartner:**
Dipl.-Ing. Andreas
PARZER
DW 6510
par@tuv.at

TÜV®

Antragsteller: **HEALTHFACTORIES GmbH****D-83395 Freilassing, Fürstenweg 4**Prüfgegenstand: **Magnetfeldtherapiegerät für Pferde**Ursprungszeichen: **HEALTHFACTORIES GmbH
D-83395 Freilassing, Fürstenweg 4**Typ: **EQUITRON** Seriennummer: **15 1000 0001**Versorgungsspannung: **230 V ~** Versorgungsfrequenz: **50 Hz**Leistungs-/
Stromaufnahme: **170 VA** Betriebsart: **Dauerbetrieb**Schutzklasse: **I** Schutzgrad: **BF, gewöhnlich**Prüfungsgrundlagen: **EN 60601-1: 2006 + Corr. 1 + Corr. 2 + A1:2013****Akkreditiert als:**
Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Zertifizierungsstelle,
Kalibrierstelle,
Eichstelle, Erst- und
Kesselpfufstelle**Notified Body 0408****Vorsitzender des
Aufsichtsrats:**
KR Dipl.-Ing. Johann
MARIHART**Geschäftsführung:**
Dipl.-Ing. Dr. Stefan
HAAS
Mag. Christoph
WENNINGER**Sitz:**
Krugerstraße 16
1015 Wien/Österreich**weitere Geschäftsstellen**
Dornbirn, Graz, Innsbruck
Klagenfurt, Linz, Salzburg
St. Pölten, Wels, Wien,
Brixen (I) und Filderstadt (**Firmenbuchgericht/
-nummer:**
Wien / FN 288476 f**Bankverbindungen:**
UC BA 52949 001 066
IBAN
AT131200052949001066
BIC BKAUATWW
RZB 001-04.093.282
IBAN
AT153100000104093282
BIC RZBAATWWUID ATU63240488
DVR 3002476

Dieser Prüfbericht gilt nur für das oben angeführte Einzelgerät mit der angegebenen Seriennummer.

Das o. a. medizinische elektrische Gerät (Einzelstück) wurde von TÜV Austria Services GmbH einer Einzelprüfung auf Einhaltung der oben angeführten Prüfungsgrundlagen unterzogen. Eventuell zerstörende Prüfungen, Langzeit- und Erwärmungsprüfungen, sowie die Prüfungen auf elektromagnetische Verträglichkeit wurden nicht durchgeführt, sodass diese Prüfung keine vollständige Typprüfung darstellt.

Der Prozess des Risikomanagements wurde nicht im Detail beurteilt. Es wurden nur jene Aspekte der Risikomanagement-Akte geprüft, die mit den durchgeführten Prüfungen in Zusammenhang stehen. Auf Seite 2 des Prüfberichts ist eine Übersicht über die durchgeführten Prüfungen angegeben. Prüfprotokolle liegen in der Prüfstelle auf.

BEURTEILUNG

Es wurden keine sicherheits- bzw. funktionstechnischen Mängel festgestellt.
(Eventuell u. a. Hinweise sind für den Betrieb zu beachten!)

Das Gerät wurde mit einem Aufkleber "TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH geprüft" gekennzeichnet.

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
Medizintechnik/ Nachrichtentechnik/ EMV

Datum

Sachbearbeiter:

Zeichnungsberechtigter:

27.01.2016

Dipl.-Ing. Andreas Parzer

Dipl.-Ing. Michael Pölzleitner

